

## Lista på åtgärder inför säsong 2013

Ansvarig för uppföljning angiven i parentes

### Babordslanterna ur funktion

Åtgärdas (Vårrustare)

### Pulpit behöver bytas ut

Är beställt hos Takis, total kostnad 850 EUR (Vårrustare)

### Rengöring av bränsletank och system

Är beställt hos Takis (Vårrustare)

### Bord i ruff i dåligt skick

Ska repareras, skivor ska bytas (Vårrustare)

### Plattjärn undersida badbrygga, fäste för den gamla stegen.

#### De är vassa och kan skada dingon, bör tas bort

Ska tas bort. Nya stegen ska monteras permanent/ svetsas, att beställas hos Takis (Vårrustare/ Igor)

### Manöverdosa för ankarspel slut, behöver bytas ut.

Ny manöverdosa ska monteras, ej trådlös. (Vårrustare)

### Sanitetsvätska till toa behöver införskaffas

Det är upp till var och en att skaffa den typen av utrustning om behov finns. (Samtliga)

### Koppla in/laga instrumenteringen

Voltmeter och givare temp.larm ska vara utbytta av Takis, kontrolleras (Vårrustare)

### Läslampa förpik är lös, behöver skruvas fast

Åtgärdas (Vårrustare)

### Köldreglering kylskåp trasigt

Hans L har en likadan utrustning som inte används, den skänker han till båten om den fungerar (Hans L)

### Div trädetaljer behövs oljas/lackas

Ska göras inombords av var och en vid behov (Samtliga)

### Träramar till sidofack i sittbrunn lösa, behöver limmas

Åtgärdas (Vårrustare)

### Förtöjningstampar behöver bytas ut

Ska kompletteras med 4 tampar a 10 meter, om det inte redan finns på båten (Vårrustare)

### Länspump i kölsvin är trasig

Rörvinkel på slang måste monteras (Vårrustare)

<b>Stolpe till solcellspanel är trasig, behöver bytas ut</b> Är beställt hos Takis, kontrolleras	(Vårrustare)
<b>Kontroll övre del av rullflock, "locket" ser otätt ut</b> Förslag finns att Ingemar Taube kanske kan kontrollera detta när/om han har båten?	(Ingemar??)
<b>Kontrollera och vid behov förstärka lagningen av kölinfästningen</b> Besiktning skall beställas av Takis före vårrustningen	(Igor)
<b>Renskrapning av botten</b> Åtgärdas	(Vårrustare)
<b>Avloppsslang diskho behöver bytas ut</b> Åtgärdas	(Vårrustare)
<b>Bomkapell är slitet, nytt behöver sys upp (LxH 345x110 cm)</b> Nytt ska tillverkas i beige, samma kulör som sprayhood	(Vårrustare)
<b>"Gummistroppar" för bombeslag behöver ersättas med remmar</b> Ska bytas till remmar	(Vårrustare)
<b>Mugghållarskiva kompasshus behöver renoveras/bytas ut</b> Ny skall tillverkas	(Vårrustare)
<b>Block i bommen behöver bytas ut</b> Skall bytas	(Vårrustare)
<b>Kontroll/rengöring avluftning toatank</b> Åtgärdas	(Vårrustare)
<b>Förpikslucka läcker och har bara en lägesspärr</b> Kontrolleras	(Vårrustare)
<b>Peke trasigt, behöver bytas ut</b> Skall bytas ut och stege monteras, total kostnad 10.300 SEK	(Vårrustare)
<b>Flytvästar är för gamla</b> 6 st uppblåsbara med integrerade selar skall köpas in och de gamla skall kastas	(Stellan)
<b>VHF-radio fungerar inte</b> Ny skall köpas och monteras in, antenn skall kontrolleras	(Vårrustare)
<b>Vattenavskiljare behöver bytas ut</b> Beställs hos Takis	(Vårrustare)
<b>Gammalt segel i förpik</b> Skall kastas	(Vårrustare)